



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. VII-XX(dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		<u>Piazza Mercato Fieno/</u>																		N. CIV. <u>130</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg.5/mp. 559</u>																		<u>vicolo S.Pancrazio</u>																		<u>18-18A-B</u>								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>ristorante - residenza</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☒ C ☐			COPERTURA			A ☐ X ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Insistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ X ☒			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																				3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. VII.</u>																		Edificio di civile abitazione con ristorante al P.T. libero su tre lati, addossato ad altro edificio sul lato a sud-est. Corpo multiplo a pianta poligonale irregolare. Altezza di 4P. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata, con parti in muratura di pietre squadrate a faccia vista. Scale e contorni a-perture in pietra arenaria. Solai in legno. Zoccolo in ceppo ed intonaco stollato. Solai in legno. Tetto in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradesso orizzontale in tavole di legno.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII+XIX.</u>																																												
<u>Sec. XX: 1956 restauro prospetti.</u>																																												
<u>1971 restauro interno.</u>																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI: <u>Il prospetto a nord-ovest su piazza Mercato del Fieno ha le aperture disposte nel rispetto dell'asse centrale di simmetria. Al P.T. 3 aperture architravate con sovrapposizione ad arco policentrico. Paramento del P.T. sino alla fascia marcapiano in lastre di ceppo gentile levigato. Balcone centrale al 1°P. con sbalzo e (°)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA																		<u>Giardino di case Invernizzi.</u>																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATA DA								
																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> ☒ <u>NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>GANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> ☒ <u>NO</u>																		REVISIONATA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

