



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII-XVI-XIX-XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		Piazza Mercato Fieno																		N. CIV. 5																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2-5/ mp. 530																																				0 2 0 3 6 0 2																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																											2																				
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII.																		Edificio di civile abitazione in cortina. Pianta rettangolare. 4 piani+sottotetto abitato. Copertura a 1 falda. Fronte est con ingresso rettangolare sopraelevato, una apertura rettangolare su ogni piano. Fronte nord addossato fino alla altezza del 3°P. all'edificio adiacen(°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata. Solai in legno. Travi a vista. Tetto in legno con manto in coppi. Contorni aperture e scale in pietra. Zoccolo in intonaco rustico.																	
TRASFORMAZIONI Interventi nel XVI sec. Ristrutturazione del fronte est e formazione aperture nel XIX sec. Interventi interni nel primo 900 (pianerottolo 1°P.). Restauro completo dell'edificio (escluso ambiente a P.T.) nel 1958.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte est: 3 gradini permettono di accedere all'ingresso. Aperture dai contorni lisci spostati verso sinistra. Spigolo in pietra a vista. Fronte nord: tracce di finestra in mattoni ad arco acuto ora tamponata all'ultimo piano. Gronda con travetti a vista. Stretto androne d'ingresso. Vano scale in pietra; 1°P; pianerot (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A P.T. ambiente cinquecentesco.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI L'edificio è collegato all'interno con quello posto più a sud.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDDATTA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 1974																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

