



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Casa torre, ora edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII-XVI-XIX-XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta																		Piazza Mercato Fieno																		N. CIV. 5																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2-5 / mp.530																																				0 2 0 3 6 0 3																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza, magazzino																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			2											
PROTEZIONE ESISTENTE D.N. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIII.																		Casa torre. Pianta trapezoidale. Altezza di 4 piani+sottotetto abitato. Copertura a una falda. Fronte est: grande arco a tutto sesto murato a P.T.; 2 finestre rettangolari al 1°P.; 1 finestra al 2° e 3°P.; finestrina nel sottotetto.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietre a vista, in parte intonacata. Solai in legno. Tetto in legno. Manto in coppi. Contorni aperture in pietra e arenaria. Zoccolo in intonaco rustico.																	
TRASFORMAZIONI Interventi con chiusura dell'arco in facciata, pozzo e decorazione ambiente a P.T. nel sec.XVI. Ristrutturazione aperture in facciata sec.XIX. Restauro completo dell'edificio (escluso ambiente a P.T.) nel 1958.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte est: arco in grosse pietre che occupa tutto il P.T. Apertura 2°P. con davanzale ottocentesco. Tracce di affresco cinquecentesco all'altezza del 2°P.; P.T. occupato da un unico vano pavimentato in mattoni a spina di pesce, volta con lunette laterali con tracce di tempera di soggetto religioso. Pozzo cinquecentesco.(°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Togliere zoccolo dal fronte est. Restaurare ambienti al P.T.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI Usa l'ingresso dell'edificio al n. 5.																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 1974																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		SI deve proteggere il contesto interno SI SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 1974																	
																		SI deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																		REVISIONATA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

