



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Torre Calzani</u>																		EPOCA <u>sec. XIII-XV-XVI-XVII</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		<u>via Piazza Mercato Fieno /XIX</u> N. CIV. <u>4A</u>																		0 2 0 3 6 0 4																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 2-5 / mp. 530</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione - bottega artigiano - studio pittore</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☒ B ☐ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														2																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIII.</u>																		Cassa torre ad angolo di isolato. Panta quasi rettangolare. Altezza 4 piani più sottotetto non abitato. Copertura a due falde. Fronte sud: 2 portali a P.T.; balconcino e finestra al 1°P.; 2 aperture rettangolari al 2°P.; balcone al 3°; piccola apertura nel sotto(°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra a vista. Solai in legno. Tetto in legno con manto in coppi. Contorni aperture in pietra e arenaria. Rosta e ringhiere balconi in ferro.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Formazione bifora prima metà del sec. XV. Ingresso rettangolare fronte sud sec. XVI. Ristrutturazione delle aperture nel sec. XVIII. Balcone del fronte sud sec. XIX.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte sud: P.T. portale rinascimentale con lesene con capitello recante le figure di animali e fiori, in parte tamponato. Portale a sesto acuto con contorni in grosse pietre bugnate, recante tracce di ulteriori trasformazioni. 1°P. finestrella rettangolare e portafinestra con ringhiera settecentesca. 2°P. apertura(2)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restauro degli ambienti a P.T. e recupero delle decorazioni pittoriche.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Grande ambiente che occupa tutto il piano terra con tracce di aperture di diverse epoche, ora murate. Interessanti affreschi quattrocenteschi.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = abitazione.</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>Fornoni "Città delle cento torri" R. di BG, aprile 1926 - ANVOL pag. 26 - Zanella "Bergamo città" p. 59</u>																		OSSERVAZIONI <u>Si accede ai piani superiori dall'edificio al n. 5.</u>																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REDDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

