



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XV-XVIII-XIX-XX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		<u>Via Piazza Mercato Fieno (prima '40)</u> <u>Civ. 2</u>																		0 2 0 3 6 0 7																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 2-5 / mp. 525-520</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☐ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ X ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																		3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XVIII (su preesistenze cinquecentesche).</u>																		Edificio di civile abitazione ad angolo di cortina. Pianta irregolarmente trapezoidale con cortile interno. Altezza di 3P. con sottotetto abitato. Copertura a padiglione. Fronte est simmetricamente composto. Fronte sud piccolo ingresso rettangolare a P.T. e (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista intonacata. Solai in legno. Manto in coppi. Tetto in legno. Contorni apertura in arenaria. Zoccolo in intonaco rustico. Ringhiere balconi, ballatoi e cancello in ferro. Scala in arenaria. Parapetto in colonnine di pietra artificiale.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Interventi nel cortile con apertura di 2 portali ad arco a tutto sesto (ora ingressi garages) e formazione ballatoi nel sec.XIX. Chiusura ballatoi con serramenti in vetro e ferro sec.XX (prima 1940).</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte est: portale centrale a tutto sesto in grosse bugne, ai lati 2 aperture quadrate con inferriata. Sopra il portale balconcino con piana sagomata ed elegante ringhiera. Marcapiano sopra il P.T. Marcadavanzale al 1° e 2°P. Specchiature al 1°P. Androne con volta a botte affrescata, aperture simmetriche rettangolari. (2)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rivedere verande.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Ampio giardino degradante verso nord-ovest con piante ornamentali e alberi da frutto.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>SI</u> <u>SI</u>																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
																		SI deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>SI</u> <u>SI</u>																		REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

