



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XV-XVIII-XIX-XX</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALETA <u>Città Alta</u>																		<u>P.zza Mercato Fieno (dopo '40)</u> N. CIV. <u>7</u>																		0 2 0 3 6 0 8								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 2-5 / mp. 523</u>																																												
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COFERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Lussuante B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV.</u>																		Edificio di civile abitazione a testata di cortina, addossato su due fronti ad altri edifici. Pianta a "L". Altezza di 3-5 piani. Fronte ovest: P.T. ingresso centrale e 2 aperture rettangolari ai lati. 1° P. tre aperture, 2° e 3° due aperture, 3° piano due balconcini. (c)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista intonacata. Solai in C.A. Tetto in legno con manto in coppi. Contorni aperture in arenaria. Serramenti P.T. E ringhiera balconi in ferro. Scale ultimo piano in legno. Zoccolo in intonaco rustico.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Completa ristrutturazione nel sec. XVIII. Interventi sul fronte ovest nel XIX sec. Restauro interno e ai fronti nel sec. XX (dopo 1940).</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte ovest: aperture di ingresso con sopra luce ad arco a sesto ribassato. Aperture laterali chiuse da inferriate. Balconcini con piana sagomata e ringhiera settecentesca. Vano scale con tracce di finestrelle quattrocentesche in mattoni ad arco ribassato ora tamponate.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		L'edificio segue il dislivello stradale.																		L'attuale = abitazione.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA								
																																				CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>SI</u> <u>NO</u>																		IL <u>21 OTT. 1974</u>								
																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>SI</u> <u>NO</u>																		REVISIONATA DA								

