

1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																	
COMUNE DI BERGAMO															INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI															MONUMENTI																																							
DENOMINAZIONE edificio Opere Assistenziali (ONMI)															EPOCA Sec.XX															NUMERO SCHEDA 0203702																																							
LOCALITA Città Alta															VIA Piazza Mercato del Fieno N. CIV. 11																																																						
CATASTO Com.Cens.Bergamo città FG.2 MP 325 B																																																																					
PROPRIETA comunale															USO ATTUALE asilo nido																																																						
STATO DI CONSERVAZIONE					A Buono B Medio C Cautivo					STRUTTURA PORTANTE					X B C					PARTI COMPLEMENTARI					X B C					COPERTURA					X B C					INTERNO					X B C					UMIDITA					A Inesistente B Tracce C Rilevante					X B C					GRADO 7 / 6				
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957 PRG.1969 N.A.art.11																																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																																					
DATI CRONOLOGICI															DATI TIPOLOGICI															DATI TECNICI																																							
EPOCA DI COSTRUZIONE anno 1953/54															Sorge sull'area dove erano le cappelle orientali della Chiesa di S.Francesco															STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra a vista per la parte bassa e il corpo a ovest, e pietra e mattoni intonacati. Scale in c.a. con rivestimento in marmo. Solai in C.A.-Contorni aperture in arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi.																																							
Progetto Ing. Gianfranco Mazzoleni															Edificio pubblico isolato a pianta rettangolare con altezza di piani 3 verso le scuole e piani 2 verso la Rocca. Tetto a padiglioni. Fronte con alti pilastri in pietra con tetto a uno spiovente.																																																						
TRASFORMAZIONI															CARATTERISTICHE PARTICOLARI															PROPOSTE DI RESTAURO																																							
															Elementi compositivi in contrasto con le preesistenze ambientali.															Rimodellamento generale in occasione di eventuali interventi futuri.																																							
PROPRIETARIO ATTUALE																														UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																							
															CONTESTO INTERNO ED ESTERNO															l'attuale																																							
																														OSSERVAZIONI																																							
BIBLIOGRAFIA																																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																														REDATTA DA																																							
																														CONTROLLATA DA ANGELO ANGELINI ARCH.																																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																														REVISIONATA DA																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9															1 2 3 4 5 6 7 8 9															1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							

