



| COMUNE DI BERGAMO                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONUMENTI                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DENOMINAZIONE <u>Porzione nord orientale delle mura medioevali.</u>                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EPOCA <u>sec. XIV.</u>                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO SCHEDA                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALITÀ <u>Città Alta</u>                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIA <u>S. Lorenzo</u>                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. CIV. <u>1</u>                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 2.</u>                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <u>0203901</u>                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETÀ <u>privata</u>                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USO ATTUALE <u>muro di confine.</u>                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input checked="" type="checkbox"/> B Medio <input type="checkbox"/> C Cattivo                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COFERTURA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRADO                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.R.G. 1969: NA. art. 11.                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI CRONOLOGICI                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATI TIPOLOGICI                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATI TECNICI                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Intorno al 1294.</u>                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <u>Alto muro difensivo (cortina) ad andamento spezzato, si piega a circa metà del tratto in oggetto ad angolo retto. Tessitura muraria di varia fattura, in parte in forti conci squadrati.</u> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <u>STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra locale (arenaria). Pietre di varia misura poste in corsi anche regolari.</u>                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRASFORMAZIONI <u>In epoche varie crolli ed atterramento di parte del muro. Scomparsa di ogni traccia (in superficie) del tratto est dopo il sec. XIX. Sec. XX addossata una baracca.</u> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Serie di arcature alla base. Riseghe. Mancanza di una torre nel punto del cambio di direzione della cortina.</u>                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione del paramento. Ricerca del tratto est. (fondamenta). Estirpare rampicanti e arbusti posti nel muro e alla base. Demo- (*)</u> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Vasti spazi liberi attorniano il muro. A sud il "Parco fauna orobica", a nord gli orti del palazzo Tini Guerinoni.</u>                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSSERVAZIONI <u>Non è stato possibile l'esame particolare della muratura. Negli antichi disegni la parte bassa presenta una serie continua di archi.</u>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFIA <u>ATMP pag. 174. Monum. Bergamo 1965 "Pietro Ronzoni" tav. 66, parte III. A</u>                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REDAZIONE DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0203907</u>                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTROLLATA DA IL                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedi nel retro della scheda schemi di identificazione grafica e fotografica                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIONATA DA IL                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

