



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XX, prima 1940.</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>della Fara</u>																		N. CIV. <u>3</u>					
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 2411-112</u>																																				0 2 0 3 9 0 2					
PROPRIETA' <u>comunale</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ X ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ X ☐ C			COPERTURA			X ☒ B ☐ C			INTERNO			A ☒ X ☐ C			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☒ X			GRADO		
																																				3					
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>																		P.R.G. 1969: N.A. art. 11																							
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Inizio sec.XX (1918-1923). Le fronti nord ed ovest utilizzano precedenti murature.</u>																		Edificio di civile abitazione, pianta a "L". 1-2 piani. Corpo semplice, tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra e mattoni intonacata.</u>					
TRASFORMAZIONI <u>Ampliamenti dopo il 1924. Aggiunta una tettoia a nord. Restauro recente.</u>																																				Solaie in legno a misti.					
																																				Contorni apertura parzialmente in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno con <u>manito</u> in coppi e marsigliesi. Alto zoccolo in cemento rustico. A sud ed est recinzione con muretto in cemento e rete metallica.					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Il lato ovest dell'edificio è costituito da un muro più antico che prosegue a sud e a nord. Questa fronte è cieca. Il corpo su strada ha la copertura a falde disuguali. Fronte nord muratura lievemente scarpata. Alta zoccolatura in cemento rustico.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Sistemazione dello spazio libero antistante l'edificio. (demolire la scala).</u>					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A est cortile, giardino e orto. Grande albero al centro del cortile. Spazio fra la casa e la via Fara tenuto a prato, scala in pietra.</u>																		OSSERVAZIONI <u>La muratura bassa dell'edificio, verso strada, è costituita dal muro antico parallelo a via della Fara.</u>					
BIBLIOGRAFIA <u>"Bergamo e la bergamasca, disegni di L. Angelini" 1967 pag.35.</u>																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>					
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0203907.</u>																																				CONTROLLATA DA <u>45 OTT. 1974</u>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					

