




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Palazzo Bisetti																		EPOCA Sec.XVII+XVIII-XI(dopo'40)									NUMERO SCHEDE																										
LOCALITA' Città Alta																		VIA Solata/piazza Mercato Pieno									N. CIV. 10-6B-7																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 2612																											0 2 0 4 0 0 1																										
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza-autorimesse																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITA'			GRADO																																			
A <input type="checkbox"/> Buono B <input type="checkbox"/> Medio-buono C <input type="checkbox"/> Cattivo			X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			A <input type="checkbox"/> Inadeguata B <input type="checkbox"/> Tracce C <input type="checkbox"/> Rilevante			A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			2																																
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4//1//57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV torre medievale nello spigolo a nord-est.																		Palazzo secentesco a testata di cortina, libero su tre lati. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare con andamento a L. Altezza variabile da 3P. + il sottotetto su piazza Mercato Pieno a 2P.+il sottotetto su via Solata. Ingresso principale su via Solata. (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi, volte. Solai in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco strollato. Orditura del tetto in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda conintradosso orizzontale in assito di legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVII+XVIII. Sec. XVIII+XIX resa visibile la fronte ad ovest in seguito a demolizione di fabbricati antistanti. Decorazioni neoclassiche interne.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fra le due ali del palazzo leggermente divaricate, su via Solata, vi è un cortile il cui ingresso è un imponente portale barocco con arco a tutto sesto contornato in pietra sagomata e sormontato da muratura protetta da cornice in aggetto a due spioventi. Il piano dell'arco è leggermente arretrato rispetto al filo strada(°)																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
Sec. XX, 1958: parziali restauri interni.																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Scalone con balaustra in pietra. Ambienti con decorazioni neoclassiche. Cortile. Portico. Zona verde antistante l'edificio in via Solata.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: L'avvento della arte neoclassica in BG, pag.17.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>																		CONTROLLATA MANRO ANGELINI ARCH.  10 FEB. 1976																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



- (a) Tetto a padiglione.
- (b) L'ed è raccordato con muratura debolmente curvata a due pilastri in pietra, con birilli terminali, più avanzati, ai quali aderiscono due brevi tratti del muro di cinta. Il cortile è lastricato in pietra arenaria e nel centro vi è una vera da pozzo in pietra ornata da fogliame scolpito. Nella parete di fondo del cortile la porta centrale è sormontata da bassorilievi in pietra con bandiere e trofei incrociati. Al 1°P. sopra la porta balcone con stalzo sagomato sostenuto da 3 mensole in pietra e ringhiera in ferro battuto. Nella parete laterale destra al P.T. portico con tre luci centrali ad arco a tutto sesto e 2 laterali architravate intervallate da pilastri rettangolari. Il portico coperto con volta a crociera. La parete laterale sinistra ha gli stessi elementi architettonici di quella di destra ma il portico, appartenente ad altro proprietario, è chiuso da serramenti in ferro. Diversi i prospetti delle due ali su via Solata. Nell'ala sinistra 4 finestre per piano, nella destra soltanto tre. Al P.T. finestre quadrate. SEGUE SU SCHEDA N.0204001 BIS.





COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI							
DENOMINAZIONE <u>Palazzo Bisetti</u>										EPOCA <u>sec. XVII+XVIII-XX (dopo 40)</u>										NUMERO SCHEDA							
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										VIA <u>Solata/piazza Mercato Fieno</u> N. CIV. <u>10-6B-7</u>										0 2 0 4 0 0 1							
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 2612</u>										PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>residenza - autorimesse</u>										B I S							
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		PARTI COMPLEMENTARI		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		COPERTURA		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		INTERNO		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. <u>4/1/57</u> PRG 1969: N.A. art. 11										2							
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																	
DATI CRONOLOGICI										PROTEZIONE ESISTENTE SEGUE DA SCHEDA 0204001:										DATI TECNICI							
EPOCA DI COSTRUZIONE										<u>CARATTERISTICHE PARTICOLARI:</u>										STRUTTURE E MATERIALI							
TRASFORMAZIONI:										I contorni delle finestre a tutti i piani, compreso il davanzale, sono a filo dell'intonaco. Singolare è l'architrave delle finestre al 1°P. solamente nei prospetti sul cortile e su via Solata, che ha un risalto verso l'alto, retto per le finestre laterali e semicircolari in quelle centrali. Le spalle poi proseguono poco più in basso del davanzale. Nel prospetto a nord, le aperture non sono tutte allineate verticalmente ma alcune disposte liberamente. Nel seminterrato, una porta con contorni a filo intonaco e spigole smussate come le finestre sullo stesso piano e nel sottotetto. (&)										PROPOSTE DI RESTAURO							
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO:										UTILIZZAZIONE PROPOSTA							
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI							
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO										REDDATA DA							
Vedi nel retro della scheda stampe di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 FEB. 1976</u>							
																				REVISIONATA DA							

(*) Al 1° ed al 2°P. le finestre hanno gli stessi contorni ma il davanzale sagomato ed eggettante. Nel prospetto ad ovest invece le aperture sono disposte nel rispetto dell'asse centrale di simmetria. Al P.T. un tempo vi era la sola ampia porta centrale ad arco ribassato affiancata da due finestre quadrate. Solo recentemente infatti la finestra di destra è stata ampliata sino ad assumere la forma dell'apertura centrale. Al primo piano tre portefinestre con balconcino dallo sbalzo sagomato e ringhiera in ferro battuto con stemma centrale dipinto su lamiera di ferro. Tra i balconcini due finestre ovali, in senso verticale, con contorni in pietra ornati da cartelli e festoni di foglie e bacche. Al 2°P. un balconcino centrale dello stesso tipo di quelli al 1°P. affiancato da due finestre con contorni semplici e davanzale sagomato in pietra. I contorni delle altre aperture di questo prospetto sono semplici ed a filo intonaco. L'arco ribassato sulla destra, al P.T., ha solamente i piedritti in pietra.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GEOMICA E FOTOGRAFICA