



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XVII+XVIII																																			
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Solata									N. CIV. 8B																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 532																											NUMERO SCHEDA																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE poliambulatorio INAM - residenza									0 2 0 4 0 0 2																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			B B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11									3																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII+XVIII.																		Ala sud del palazzo Bisetti libera su tre lati. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 2P. più il sottotetto. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Solai in cemento armato ed in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in assito di legno. Zoccolo di intonaco stollato.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XIX, 1910. Sec. XX dopo il 1960 sistemazioni interne.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI La porta d'ingresso architravata con sopra luce al P.T. è all'estrema sinistra del prospetto su via Solata. A destra della porta tre finestre quadrate. La fascia marcapiano in pietra arenaria divide il P.T. dal resto dell'edificio. Sul cortile a nord il P.T. ha 3 archi a tutto sesto con tre aperture architravate laterali (°).																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CORTILE INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		Cortile a nord. Giardino a sud.																		L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA																	
																		SI NO																		CONTROLLATA SANDRO ANGELINI ARCH.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		SI NO																	
																																				REVISIONATA DA																	
																																				IL																	
																																				10 FEB. 1976																	
																																				IL																	

