



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XII+XIII-XX(dopo '40)										NUMERO SCHEDA																								
LOCALITA' Città Alta										vicolo Mercato del Fieno										N. CIV. 9-9A-9B																								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 534																				0204003																								
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																																		
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COFERTURA			A B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																		
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRO																																		
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																								
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec. XII+XIII.										Edificio di civile abitazione a testa- ta di cortina di spigolo tra via Mercato del Fieno e via Solata sovrastante in parte il vicolo Mercato del Fieno. Cor- po multiplo a pianta poligonale irragio- lare. Altezza di 4P. Tetto a due falde.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata con parti in conci di pietra a faccia vi- sta. Volte e archi. Solai in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gron- da inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno														
TRASFORMAZIONI										Sec. XVIII. Sec. XX 1965-66 sistemazioni interne e restauro dei prospetti.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il corpo a nord è occupato dal vano scale ed è collegato dal 1° sino all'ultimo piano, al corpo a sud, da un breve corpo semplice im- petato su di una volta ribassata limita- ta da due archi in conci di pietra del- lo stesso tipo. Sotto la volta portale l'ingresso al vano scale ad arco a tut- to assito in pietra arenaria con spi- (°)										PROPOSTE DI RESTAURO														
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																								
																				L'attuale.																								
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																								
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA																								
																				CONTROLLATA SANDRO ANGELINI ARCH.																								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				REVISIONATA DA																								
																				IL 14 FEB. 1976																								

