




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI															
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XII+XIII-XX(dopo '40)												NUMERO SCHEDA															
LOCALITÀ Città Alta									vico Mercato del Fieno n. civ. 9-9A-9B																											
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 534																					0 2 0 4 0 0 3															
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																											
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Moderato C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE X B C			PARTI COMPLEMENTARI X B C			COBERTURA A B C			INTERNO X B C			UMIDITÀ A Insistente B Tracee C Rilevante			X B C									GRADO										
PROTEZIONE ESISTENTE	D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																	3		
PROTEZIONE PROPOSTA	PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI															
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XII+XIII.									Edificio di civile abitazione a testa di cortina di spigolo tra via Mercato del Fieno e via Solata sovrastante in parte il vicolo Mercato del Fieno. Corpo multiplo a pianta poligonale irregolare. Altezza di 4P.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata con parti in conci di pietra a faccia vista. Volte e archi. Solai in legno. Scale a contorni aperture in pietra arenaria. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gonda inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno.															
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII. Sec. XX 1965-66 sistemazioni interne e restauro dei prospetti.									Tetto a due falde.																											
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il corpo a nord è occupato dal vano scale ed è collegato dal 1° sino all'ultimo piano, al corpo a sud, da un breve corpo semplice impostato su di una volta ribassata limitata da due archi in conci di pietra dello stesso tipo. Sotto la volta portale d'ingresso al vano scale ad arco a tutto sesto in pietra arenaria con spiovente.																											
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Scala con ringhiera in ferro battuto. Giardino tra il vicolo Mercato del Fieno e via Solata. Piccolo cortile a sud.																											
PROPRIETARIO ATTUALE																					PROPOSTE DI RESTAURO															
BIBLIOGRAFIA																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA															
DOCUMENTI ANNESSI																					L'attuale.															
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO												OSSERVAZIONI															
																					REDATTA DA CONTROLLATA SANDRO ANGELINI ARCH. <i>S. Angelini</i> 10 FEB. 1976 REVISORIATA DA															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XIII+XIV-XVIII												NUMERO SCHEDA						
LOCALITÀ Città Alta									via Solata												N. CIV. 6B-8-8A						
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fig. 5 / mp. 2326																					0 2 0 4 0 0 4						
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																		
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioocre C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			COPERTURA A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			INTERNO A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			Inossidabile B Tracce C Rilevante								
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																					
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																								
DATI CHRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI						
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.									Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio a pianta rettangolare con piccola appendice sul lato a nord. Altezza di 3 piani del corpo a nord e di 4 piani del corpo a sud. Tetto a più falda.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata con parti in conci di pietra squadrati a faccia vista. Volte a botte al P.T. Archi. Solai in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco strollato. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gronda in parte con intradosso orizzontale in assito di legno ed in parte inclinata (&)						
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Al P.T. apertura arditravata con spalle in conci di pietra bugnati ad unghia; piccolo portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave senz'arma, inscritto in un rettangolo in pietra arenaria sormontato da cornice in aggetto. Più a destra piccola finestra con contorni in pietra fortemente strombati a cui segue(°)												PROPOSTE DI RESTAURO						
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Piccolo cortile sul lato a nord. Ringhiera delle scale in ferro battuto.																		
BIBLIOGRAFIA																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.						
DOCUMENTI ANNESSI																					OSSERVAZIONI						
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici									SI deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO												REDATTA DA						
									SI deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO												CONTROLLATA SANDRO ANGELINI ARCH.  IL 10-FEB-1976						
																					REVISIONATA DA						



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA