



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XIV</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Gombito</u>																		N. CIV. <u>26-26A</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 587</u>																																				0 2 0 4 0 1 1																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>negozio - residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ ☒ B ☐ C ☐			COFERTURA			A ☐ ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																				2																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>FPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV.</u>																		Edificio di civile abitazione, con negozio al P.T., in cortina. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 5 piani più il sottotetto. Tetto a padiglione ed in parte ad una falda.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Al P.T. muratura in conci di pietra squadrati a faccia vista lavorata a punta. Struttura ai piani superiori in legno intercalata alla muratura ma celata da intonaco. Volte al P.T. Solai in legno. Scale in pietra con ultima rampa in legno. Contorni finestre in legno. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di (&)</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII.</u>																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restauro di restituzione di elementi strutturali in legno che possono essere rimessi in luce e che rappresentano l'unico esempio(=)</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. oltre alla muratura in pietra a faccia vista vi è un pilastro angolare, con spigolo smussato di pietra formato da due pezzi. Aperture del negozio architravate in legno; quella su via Gombito con sovrapporta ad arco policentrico. Portale in pietra con stemma in chiave della famiglia Arrigoni. Portale (°)</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Portale della chiesa di S. Panrazio.</u>																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 FEB. 1976</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		REVISIONATA DA <u>IL</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

