



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIII+XIV-XX (dopo '40)</u>			NUMERO SCHEDA																																
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>S. Pancrazio</u>			N. CIV. <u>3-3A</u>																																
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 573</u>																		0 2 0 4 0 1 5																																			
PROPRIETÀ <u>ente ecclesiastico</u> USO ATTUALE <u>archivio - centro parrocchiale - residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																																			
A Buono B Medio C Cattivo			A B C			A B C			A B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			3																																			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIII+XIV.</u>																		Edificio di civile abitazione con centro parrocchiale ed archivio, in cortina. Corpo doppio con pianta poligonale irregolare. Altezza di 5P. del corpo ad ovest e di 3 piani del corpo ad est. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Solai in cemento armato ed in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco stollato. Orditura del tetto in legno a manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e tavole in legno.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. a sinistra ampia porta architravata; al centro porta architravata con sopra luce e a destra finestra. Queste aperture hanno contorni semplici in pietra. Al 1°P. portafinestra centrale con balconcino dallo sbalzo sagomato in pietra arenaria e ringhiera in ferro battuto di disegno settecentesco. La portafinestra (0)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
Sec. XX, 1969 restauro interno e dei prospetti.																		CORTILETTO INTERNO ED ESTERNO <u>Cortiletto a sud.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																		REDATTA DA <u>IL</u>																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH. 10 FEB. 1976</u>																																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REVISIONATA DA <u>IL</u>																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



(P) ha contorni in pietra mentre le finestre sullo stesso piano ed agli altri piani hanno solamente il davansale sagomato in pietra. Le finestre al 2°P. hanno un'accentuata strombatura esterna mentre quelle al 3°P. sono ad arco ribassato. Al 4°P. una sola finestra sulla sinistra del prospetto. Sul lato a sud, prospiciente il cortiletto interno, vi sono ai vari piani balconi in cemento armato.

ELABORATI DI IDENTIFICAZIONE, CLASSIFICA E FOTOGRAFICA

