



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XIII-XIV-XX(dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>S. Pancrazio</u>																		N. CIV. <u>5</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 574</u>																																				0 2 0 4 0 1 6								
PROPRIETA' <u>ente ecclesiastico</u>																		USO ATTUALE <u>centro parrocchiale - residenza</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIII-XIV.</u>																		Edificio di civile abitazione e centro parrocchiale a testata di due cortine, di spigolo tra una via ed un cortile. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 6P. più alta verso nord-est, e di cinque piani a nord-ovest. Tetto a più falde.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pietre e mattoni, in parte intonacata e in parte a faccia vista. Archi. Volte. Solai in C.A. Scale in C.A. con rivestimento in marmo. Ascensore. Zoccolo d'intonaco stollato. Contorni aperture in pietra arenaria. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e tavole in legno.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII.</u>																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
1968 restauro interno e dei prospetti.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Su via S. Pancrazio il prospetto è alto 5P. Al P.T. a sinistra porta d'ingresso architravata, a destra finestra con sopraffuso, ambedue con contorni semplici in pietra. Tra la porta e la finestra, traccia di pilastro in conci di pietra a faccia vista con bugna ad unghia. Al 1°, 2° e 3°P. finestre con davanzale sagomato, (°)</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Cortile sul lato a nord-est.</u>																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA <u>Fornoni passim.</u>																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐																		REDACTA DA								
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐																		CONTROLLATA DA <u>ANDRO ANGELINI ARCH.</u> <u>10 FEB. 1976</u>								
																																				REVISIONATA DA								

