



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII+XIV-XX(dopo '40)																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		VIA S.Pancrazio																		N. CIV. -								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 578																																				02040171								
PROPRIETA privata																		UBO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57																		PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA FPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.																		Edificio di civile abitazione in cortina interna all'isolato. Corpo doppio a pianta trapezoidale. Altezza di quattro piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in prevalenza di pietre irregolari a faccia vista con parti in muratura mista, di pietre e mattoni, sempre a faccia vista. Solai e scale in cemento armato. Contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e tavole in legno.								
TRASFORMAZIONI Sec. XIV.																																												
Sec. XVIII.																																												
1976 restauro interno ed esterno.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nella muratura a corsi irregolari di pietre sono intercalati corsi a spina di pesce. Al P.T. da sinistra: arco ribassato in conci squadrati di pietra con bugna ad unghia; finestra con strombatura esterna; porta con contorni semplici in pietra e stemma con giglio sull'architrave; sovrapporta con contorni in pietra forata.																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 FEB. 1976								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REVISIONATA DA IL								
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																										

