




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Ex oratorio di S. Giuseppe</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XX(dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>S. Pancrazio</u>																		N. CIV.					
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 2</u>																																				0 2 0 4 0 1 8					
PROPRIETA' <u>ente ecclesiastico</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Crollo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ X ☒ C ☐			COBERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ X ☒ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																							
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRO																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII (1774) /</u>																		Edificio già per l'istruzione religiosa a testata di cortina interno all'isola to, libero su circa tre lati. Corpo semplice a pianta rettangolare. Altezza di un piano. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pietre e mattoni intonacata. Solaio in cemento armato. Archi a tutto sesto o ribassati. Contorni aperture in pietra arenaria o in malta. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto, con travetti e tavole in legno.</u>					
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XX nei primi anni, parzialmente demolito. 1977 restauro in corso.</u>																																									
CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		La costruzione è costituita da un unico ambiente con copertura piana. Le pareti sono divise in 2 ordini da una trabeazione che corre a circa due terzi dell'altezza ed è sorretta da lesene con capitelli corinzi e basi in pietra arenaria. La trabeazione ha oltre all'architrave ed al fregio un cornicione in forte aggetto sorretto da Cortili.																		PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NE																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>  IL <u>10 FEB. 1978</u>					
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NE																		REVISIONATA DA					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					

