



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Autoricovero S. Pancrazio</u>																		EPOCA <u>Sec.XX(dopo'40)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>S.Pancrazio</u>																		N. CIV. <u>9</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 540a-580</u>																																				<u>0204020</u>								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>autorimessa pubblica</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			E B C			COBERTURA			E B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tenace C Rilevante			A X C			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																		4								
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>1966.</u>																		Edificio in cortina adibito ad autorimessa pubblica. Corpo multiplo a pianta poligonale irregolare. Altezza di 1 piano. Copertura piana con sovrastante giardino pensile.																		STRUTTURE E MATERIALI Struttura e murature in cemento armato. Solaio in cemento armato con sovrastante giardino pensile. Parti di elementi murari antichi in pietra e in mattoni conservati nel muro su via S.Pancrazio. Rivestimento in lastre di marmo lavorate a punta.								
TRASFORMAZIONI																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI: L'ampia apertura architravata d'ingresso all'autorimessa è all'estremità nord del muro di cinta su via S.Pancrazio. Le spalle, l'architrave dell'apertura e lo zoccolo del muro sono rivestiti in lastre di marmo lavorate a punta. Sopra l'apertura il muro termina con una balaustra di colonne intervallate da pilastri in (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Sistemazione del piano di copertura.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Giardino pensile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA Giardino pubblico.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH								
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

