



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIV+XV-XX (dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		<u>Piazza Mercato Fieno</u>																		N. CIV. <u>10-11-112</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 535</u>																																				0 2 0 4 0 2 1																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>autorimessa - residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV+XV.</u>																		Edificio di civile abitazione in corti- na con autorimessa al P.T. Corpo multi- plo a pianta poligonale irregolare. Al- tezza di 3P. la parte più a nord con co- pertura a due falde e di 4P. la rima- nente parte con copertura a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Solai in C.A. ed in legno. Scale in pietra arenaria ed in legno. Contorni aper- ture in pietra arenaria. Zoccolo d'in- tonaco stollato. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda della parte più alta con in- tradosso orizzontale in assito di le- gno e della parte più bassa inclinata secondo la falda del tetto con travat- ti e tavole di legno.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVII+XVIII. Sec. XIX veranda al 2°P. Sec. XX 1970 restauri parziali.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Aperture al P.T. ar- chitravate con semplici contorni in pie- tra. Quella più ampia è per l'autorimes- sa. Al 1° e 2°P. finestre con contorni smussati d'avanzale sagomato e cornice in aggetto. All'ultimo piano la veran- da con serramenti e ringhiera di ferro. ha la sporgenza di gronda ornata da merli in lamiera di ferro.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Due cortili sul lato ad est.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u>																		REDATTA DA <u>ANDRÈ ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 FEB. 1976</u>																	
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>																		CONTROLLATA <u>ANDRÈ ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 FEB. 1976</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

