



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																					
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCASec.XII+XIII+XX(dopo'40)										NUMERO SCHEDA																					
LOCALITA' Città Alta										Piazza Mercato Fieno/										N. CIV. 7A-8																					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 533										via Mercato del Fieno										02040231																					
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																															
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11										3																					
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																															
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																					
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec.XII+XIII.										Edificio di civile abitazione a testata di due cortine, di spigolo tra la piazza e la via Mercato del Fieno. Corpo doppio con pianta a T. Altezza di 3P. più il sottotetto. Cortile a nord-est. Tetto a padiglione.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni intonacata con parti rilevanti in muratura di pietre più o meno regolari a faccia vista. Archi a tutto sesto e ribassati. Volte a crociera. Solai in legno. Scale in pietra arenaria e graniglia. Contorni a											
TRASFORMAZIONI										Sec.XV portico e logge. Sec. XVIII. Sec. XX 1941 restauro dei prospetti.										Il prospetto ad ovest su piazza Mercato Fieno è in muratura di pietre a faccia vista sino al davanzale della finestra del 1°P. Nel centro al P.T. apertura ad arco ribassato con piedritti semplici in pietra arenaria e contorno dell'arco in intonaco rustico. Al 1° e 2°P. finestra con davanzale sagomato, spalle semplici e cimasa ag-										apertura, pilastri e colonne in pietra arenaria. Orditura del tetto in legno e manto di coppi. Sporgenza di grande inclinazione secondo la falda (&)											
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO																					
																				Restauro di restituzione di elementi che possono essere rimessi in luce.																					
																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																					
																				L'attuale.																					
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																					
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA																					
																				SANDRO ANGELINI ARCH. 14 FEB. 1976																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				CONTROLLATA DA																					
																				REVISIONATA DA																					

