




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XVIII+XIX									NUMERO SCHEDA												
LOCALITÀ Città Alta									VIA Solata									N. CIV. 7B-9-9A												
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5-2 / mp. 315																		0 2 0 4 1 d 1												
PROPRIETÀ ente comunale									USO ATTUALE residenza																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioovo C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE X B C			PARTI COMPLEMENTARI X B C			COBERTURA X B C			INTERNO X B C			UMIDITÀ			A Insistenza B Tracce A X C C Rilevanze			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11															3									
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI												
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII+XIX.									Edificio di civile abitazione a testata di cortina, di spigolo tra una strada e un largo in parte sistemato a verde. Pianta poligonale irregolare con andamento a C. Al corpo triplo principale, su via Solata, s'innestano a levante 2 corpi semplici. Il corpo principale (°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI: La fronte a nord del corpo principale è composta nel rispetto dell'asse centrale di simmetria. Nel centro al P.T. alto portale ad arco a tutto sesto con contorni smussati in pietra arenaria impostato su 3 gradini. Sopra il portale al 1°P. portafinestra con balconcino dallo sbalzo poligonale con ringhiera in ferro di disegno (±)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista dipietre e mattoni intonacata. Archi. Volte. Solai in legno e in poutrelles di ferro con voltina in mattoni piatti. Scale in pietra arenaria e in legno. Contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e inclinata secondo la falda del tetto con travetti e tavole in legno.												
TRANSFORMAZIONI Sec. XIX ultimi anni.																														
PROPRIETARIO ATTUALE																		PROPOSTE DI RESTAURO												
BIBLIOGRAFIA																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA												
DOCUMENTI ANNESSI:									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									L'attuale.												
Vedi sul verso della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									OSSERVAZIONI												
																		REDATTA DA												
																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.												
																		REVISIONATA DA												
																		IL 10 FEB. 1976												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI																																
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA Sec. XVIII+XIX												NUMERO SCHEDA																																
LOCALETA Città Alta									via Solata												N. CIV. 7B-9-9A																																
CATASTO Com. Cens. Bergamo città / fg. 5-2 / mp. 315																					0204101																																
PROPRIETA ente comunale									USO ATTUALE residenza												B I S																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A Bonsu	B Medioocre	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI			X	B	C	COBERTURA			X	B	C	INTERNO			X	B	C	UMIDITA			A Inassorbente	B Tracee	C Rilevante	GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11												PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC												3																							
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI SEGUE DA SCHEDA 0204101.												DATI TECNICI																																
EPOCA DI COSTRUZIONE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI:												STRUTTURE E MATERIALI																																
TRASFORMAZIONI									A monte, aderiscono all'edificio principale due ali. Quella settentrionale ha un portone d'ingresso ad arco policentrico a quota più elevata dell'ingresso all'edificio principale ed è collegato a quest'ultimo da una gradinata esterna e da due brevi rampe inclinate raccordate in curva. Dal portone si accede all'androne, con soffitto piano, che termina sul cortile con arco a tutto sesto. Sul cor												PROPOSTE DI RESTAURO																																
PROPRIETARIO ATTUALE									tile quest'ala ha un balcone al 1°P. collegato con due rampe di scale in pietra al P.T. Nel sottotetto ampie aperture con davanzale semplice in pietra												UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																
BIBLIOGRAFIA									CONTESSO INTERNO ED ESTERNO												OSSERVAZIONI																																
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno												REDATTA DA																																
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografico									SI SI NO												CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 10 FEB. 1976																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			1			2			3			4			5			6			7			8			9		

