



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA Sec. XIII-XIV										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Città alta										VIA Solata										N. CIV. 3-3A-5-5A									
CATASTO Com. Cens. Bergamo Città - FG 2-5 - MP 313																				0204103									
PROPRIETÀ Privata										USO ATTUALE autorimessa - abitazione																			
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COFERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO											
A Buono B Mediocre C Cattivo			A B C			A B C			A B C			A B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4-1-1947 PRG 1969 NA art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII-XIV										Edificio di civile abitazione con locale al P.T. adibito ad autorimessa, a testata di cortina, di spigolo tra una strada e una piazzetta. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 4 P. più il sottotetto. Piccolo corpo, di spigolo tra via Solata e la piazzetta, alto due piani, con copertura										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni, intonacata, con parti al P.T., su via Solata, in conci di pietra squadrati con faccia a vista a spacco di cava. Volte ed archi. Scale in legno. Scale in pietra arenaria. Contorni aperture in pietra arenaria. Balcone in C.D. Zoccolo d'intonaco intonacato nel prospetto a sud. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. La sporgenza di gronda in parte è in legno ed in parte con perline di legno.									
TRASFORMAZIONI Sec. XVII-XVIII										CARATTERISTICHE PARTICOLARI (0) Su via Solata, al piano terreno, due portali, uno ad arco ribassato, con piedritti in pietra arenaria dallo spigolo smussato ed arco d'intonaco, l'altro ad arco a tutto sesto, sempre in pietra arenaria con spigoli smussati architrave in pietra all'imposta dell'arco, e stemma in chiave senz'arme										PROPOSTE DI RESTAURO con travetti e tavole in legno									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO (2)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA l'attuale									
BIBLIOGRAFIA										Androne, cortiletto, loggia.										OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno										REDDATA DA									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 10 FEB. 1976									
																				REVISIONATA DA									

