



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE ASILO DI CARITA' PER LA INFANZIA																		EPOCA Sec.XIV																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' Città alta																		VIA Solata-via Rocca																		N. CIV.1-1C-1D								
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Fg.5 - MP.604																		8A-8B																		0204105								
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE scuola materna																										
STATO DI CONSERVAZIONE						STRUTTURA PORTANTE						PARTI COMPLEMENTARI						COPERTURA						INTERNO						UMIDITA'						GRADO								
A Buono B Mediocre C Cattivo						X B C						X B C						X B C						X B C						A Inesistente B Tracce C Rilevante						3								
PROTEZIONE ESISTENTE DM.4-1-1957																		PRG 5-1969																		NA art.11								
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di uso collettivo,isolato.																		STRUTTURE E MATERIALI								
Sec.XIV																		Corpo doppio a pianta poligonale irregolare con andamento a C. Altezza di 4 piani del corpo a nord e di due piani del corpo a sud.																		Muratura mista di pietre e mattoni,intonacata,con parti su via solata in conci di pietra squadrati a faccia a vista. Archi.Volte.								
TRASFORMAZIONI																		Coperture con tetto a padiglione ed a terrazzo praticabile.																		Solai in legno e in c.s. Scale e contorni aperture in pietra arenaria								
Sec.XVI Portico a est																																				Paramenti d'intonaco stollato ed a bugne piane d'intonaco.								
Sec.XVIII ristrutturazione e sopralzo																																				Tetto con orditure in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con								
Sec.XIX costruzione del corpo a sud																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO								
sec.XX 1974 restauro interno ed esterno																		Su via Solata,il corpo principale ha la muratura del piano terreno e di parte del primo piano, in conci di pietra quadrati a faccia a vista di epoca medioevale con archi a sesto acuto, a tutto sesto ribassati di diverse dimensioni ed in parte tamponati da muratura intonacata. Ai piani superiori																		travetti e tavole in legno.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO (2)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		Portico. Cortile. Giardino																		l'attuale								
BIBLIOGRAFIA																		Ambienti con volte decorate a stucco ed affrescate.																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA								
																																				SANDRO ANGELINI ARCA 1 FEB. 1976								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno																		CONTROLLATA DA								
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		REVISIONATA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

