



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>CHIESA DEL CONVITTO "CITTADINI"</u>																		EPOCA <u>Sec.XX dopo il 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città alta</u>																		VIA <u>Rocca</u>																		N. CIV. <u>10</u>																	
CATASTO <u>Com. C. ens. Bergamo città FG.5-2 MAP. 309</u>																																				<u>0204107</u>																	
PROPRIETÀ <u>Ente religioso</u>																		USO ATTUALE <u>Chiesa</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☐ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Incolore B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☐ B ☐ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4-1-1957 PRG 1969 NA art.11</u>																																				4																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TOPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio per il culto adiacente al convitto "Cittadini" a testata di cortina interna, libero su tre lati. Corpo semplice a pianta poligonale irregolare. Altezza di un piano.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni, intonacata. Volta policentrica. Archi. Contorni finestre in pietra arenaria. Zoccolo interno ed altare in marmi diversi. Pavimento in piastrelle tricolori di cemento. Tetto con orditura in legno e manto di tegole marsigliesi.																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a due falde. Sacristia e servizi igienici a nord-ovest.																																			
1951 consacrata dal Vescovo Bernareggi, e dedicata al S.Cuore di Gesù come da lapide murata nella parete d'ingresso opposta all'altare.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Navata unica divisa in tre campate da lesene d'intonaco di scarso aggetto coperta con volta policentrica. Presbiterio sopraelevato di un gradino sulla navata. Abside semicircolare raccordata con catino alla volta di copertura. Due finestre architravate su ogni lato della navata ed una (2)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Affresco di Trento Longaretti del 1954 nell'abside.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		Giardino																		l'attuale																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
																		Si deve proteggere il contesto interno X NO																		SANDRO ANGELINI ARCH. IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		10 FEB. 1976																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

