



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										● ● ● ● ● ● ● ● ● ●																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9													
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										SITI																			
DENOMINAZIONE GIARDINO DELL'ASILO DI CARITA' per l'INFANZIA																				NUMERO SCHEDA																			
LOCALITÀ Città alta via Rocca N.civ.8A																				0 2 0 4 1 0 8																			
CONFINI a nord edificio dell'Asilo di carità per l'infanzia - ad est strada di arroccamento alla Rocca - a sud via Rocca - ad ovest via Solata																																							
CATASTO Com.Cens. Bergamo città FMI.5 MP 604																				<input checked="" type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Borsile <input type="checkbox"/> Naturale																			
																				GRADO 2																			
<p>DESCRIZIONE Il terreno, risultante dalle demolizioni di vecchi fabbricati, effettuate nell'anno 1876, è di superficie piana e di forma poligonale irregolare a quota della soglia del cancello d'ingresso da via Rocca n.8A. Sulle vie Solata e Rocca è recinto da muro intonacato, di pietre e mattoni, già terminante con coppi a due spicventi e successivamente, in epoca imprecisabile, rialzato di circa cm.50 con ciottoli, legati con malta, disposti a piramide. Su via Rocca la continuità del muro è interrotta dal cancello in ferro affiancato da due pilastri quadrati in muratura a bugne piane d'intonaco, con bassa e capitello in pietra arenaria. Sul lato orientale si innalza il mureo di sostegno di un'antica strada di arroccamento alla Rocca, ora interrotta, in pietre irregolari a faccia a vista. A settentrione, invece, il corpo dell'Asilo alto due piani e coperto a terrazza che, al piano terreno, ha una serie di sei archi impostati su pilastri quadrati.</p>																																							
<p>STATO ATTUALE Una striscia di terreno, limitata in larghezza, contenuta da un basso cordolo in calcestruzzo di cemento, corre lungo i lati non interessati dal fabbricato dell'Asilo ed è interrotta solamente in corrispondenza dell'ingresso da via Rocca sul cui asse sono simmetricamente disposti, da sud a nord, otto grossi tigli. In detta striscia crescono piante, arbusti e rampicanti di varie essenze. La restante parte della superficie è cosparsa di ghiaia.</p>																																							
PROTEZIONE ESISTENTE DM. 4-1-1957 PRG 1969 NA art.11																																							
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																							
UTILIZZAZIONE PROPOSTA l'attuale																				OSSERVAZIONI																			
BIBLIOGRAFIA																																							
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA CONTROLLATA DA <i>ANGELINI ANON.</i> IL 10 FEB. 1976 REVISIONATA DA IL																			
Vedi nel recto della scheda elementi di identificazione grafica e fotografico.																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9													

