



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										SITI																
DENOMINAZIONE STRADA DI ARROCCAMENTO ALLA ROCCA																				NUMERO SCHEDA																
LOCALITA Città alta via Rocca N.civ.8 B																				0 2 0 4 1 0 9																
CONFINI A nord mappale n.310- ad est collegio Cittadini - a sud via Rocca-ad ovest Asilo di carità per l'infanzia																																				
CATASTO Com.Cens. Bergamo città FG.55 MF.503																				<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Urbano</td> <td rowspan="3">GRADO 2</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Rurale</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Naturale</td> </tr> </table>										<input checked="" type="checkbox"/>	Urbano	GRADO 2	<input type="checkbox"/>	Rurale	<input type="checkbox"/>	Naturale
<input checked="" type="checkbox"/>	Urbano	GRADO 2																																		
<input type="checkbox"/>	Rurale																																			
<input type="checkbox"/>	Naturale																																			
DESCRIZIONE Striscia di terreno inclinata leggermente arcuata in pianta, della larghezza di circa quattro metri, con andamento sud-nord, già strada di arroccamento alla Rocca, ora interrotta a nord, nel punto più alto, dal muro di recinzione del mappale n.310.																																				
L'ingresso a sud, da via Rocca, è rappresentato da una piccola porta architravata dai contorni semplici in pietra chiara che si apre nel muro di recinzione, in pietre e mattoni, dal paramento in intonaco rustico e terminante con cornice in aggetto orizzontale formata da un ovolo e da un listello. Nel primo tratto ad est vi è il fabbricato del collegio Cittadini al di là del quale sorge il muro di contenimento del terrapieno formante il cortile segnato in mappa col n.309. Questo muro è in pietre irregolari a faccia a vista nella parte bassa mentre, nella parte alta, è in blocchi di calcestruzzo di cemento. In detto muro, subito dopo il fabbricato, si apre una piccola porta con spalle e architrave in mattoni pieni, che immette in una scaletta con gradini in pietra arenaria, che sale del cortile. Ad ovest invece, poiché la strada è a quota più elevata del giardino. (a)																																				
STATO ATTUALE Il piano stradale è in buono stato ed è costituito da un acciottolato;																																				
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4-1-1957 PRG 1969 NA art.11																				OSSERVAZIONI																
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																				
UTILIZZAZIONE PROPOSTA l'attuale																																				
BIBLIOGRAFIA																																				
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA CONTROLLATA DA TANIBR. MIGELINI ARCH. REVISIONATA DA IL 10 FEB. 1976																
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografico.																																				

