



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Cinta esterna della Rocca - Antemurale</u>										EPOCA <u>sec. XIV-XV-XIX-XX prima e dopo 1940</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										VIA <u>Rocca</u>										<u>0204202</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 301</u>																													
PROPRIETÀ <u>statale</u>										USO ATTUALE <u>---</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☒ ☐ ☐										PARTI COMPLEMENTARI ☐ ☐ ☐									
										COBERTURA ☐ ☐ ☐										INTERNO ☐ ☐ ☐									
										UMIDITÀ ☐ Inesistente ☐ Tracce ☒ Rilevante										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSOM D.M. 4/1/1957</u>										P.R.G. 1969: N.A. art. 11										1									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Iniziata nel 1331 da Giovanni di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, terminata nel 1336, da Azzone Visconti.</u>										Alta muraglia in pietra squadrata a vista dal perimetro irregolarmente ret-tangolare.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Murature in pietra arenaria.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Alterazione e demolizione di parte del tratto sud. Sec. XIX lunga serie di contrafforti sul lato est. Apertura di un passaggio a nord collegante la rocca all'ex convento di S. Francesco. Sec. XX (1927-28) restauro generale. Ricostruzione del tratto nord-est crollato attorno al 1970.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Contrafforti sul lato est.</u>																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSITE DI RESTAURO <u>Togliere la vegetazione dalle cortine. Demolire i corpi di fabbrica che si addossano ai muri</u>									
																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>---</u>									
BIBLIOGRAFIA <u>N.P. 1861 p. 54 - Guida 1878 p. 40 - Fornoni 1905 p. 138 - R.d.B. 1927, novembre, R. Larco.</u>										CONTENUTO INTERNO ED ESTERNO <u>All'esterno degradare delle pendici del colle tenute a orti e giardini. Spazio interno (lizza) in gran parte pianeggiante oggi giardino pubblico.</u>										OSSERVAZIONI <u>A questo "anello" principale erano collegati altre cerchie o tratti murari di minore importanza come il tratto murato di sud-est. Pro (°)</u>									
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. schede n. 0204203/04/0204205/06/07/08/10.</u>										Si deve proteggere il contenuto interno ☐ ☒										REDATTA DA <u>SAMRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1972</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici										Si deve proteggere il contenuto esterno ☒ ☐										REVISIONATA DA <u>IL</u>									

