



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Uscita di soccorso cinta esterna Rocca.</u>																		EPOCA <u>sec. XIV-XVI (?) - XX</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Rocca</u>																		prima <u>1940</u> N. CIV. <u>12</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 mp. 301</u>																																				0 2 0 4 2 0 3								
PROPRIETÀ <u>Statale</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPIERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSCM D.M. 4/1/1957</u>																		P.R.G. 1969 : N.A. art. 11.																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV.</u>																		Porta fortificata di soccorso inserita nella cortina esterna della Rocca (lato est). E' costituita da un grande arco acuto verso l'esterno e ribassato all'interno. Altre porte di difesa verso l'interno (la più interna a "ghigliottina"). La porta era difesa da (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Interamente realizzata in pietra arenaria, squadrata e in bei conci il vano della porta. Balaustra in legno. Scala in arenaria.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Demolita la parte superiore nel sec. XVI (?). Pesante "restauro" attorno al 1927-1928.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Ricostruzione della parte alta. Togliere edere rampicanti.</u>								
																		Manca di caditoia. Palle da cannone in pietra inserite a scopo decorativo nel parapetto.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Ingresso pubblico alla Rocca (su un percorso pedonale) -</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Un passaggio (scala gradonata) conduce a questa porta dal piazzale d'ingresso della Rocca.</u>																		OSSERVAZIONI <u>In alcuni disegni e piante ottocentesche è segnato all'esterno di questa porta un muro che recingeva il lato est della cortina col (")</u>								
BIBLIOGRAFIA <u>N.P. 1861 p.54-Guida 1878 p.40-Fornoni 1905 p.138-R.d.B. novembre 1927-P.Ronzoni 1965 tavv.10-18-21-</u>																																				REDACTA DA <u>IL</u>								
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda 0204202- /52 0204204-05-06-07-08.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> <u>15 OTT. 1974</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>X</u> <u>NO</u>																		REVISIONATA DA <u>IL</u>								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

