



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Porta fortificata di sud-est della Rocca - Pusterla</u>										EPOCA <u>sec. XIV-XX prima 1940</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										VIA <u>Rocca</u>										N. CIV. <u>12</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 301.</u>																				<u>0204204</u>									
PROPRIETÀ <u>comunale</u>										USO ATTUALE <u>nessuno</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Mediocre C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		☒ A ☐ B ☐ C		PARTI COMPLEMENTARI		A ☐ B ☒ C		COPERTURA		A ☐ B ☒ C		INTERNO		A ☐ B ☐ C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A ☐ B ☒ C		GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>										P.R.G. 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV.</u>										Passaggio fortificato con soprastante alta torre di difesa. Elemento angolare inserito nella cinta esterna della Rocca (lato est e sud). E' costituito da un piccolo passaggio arcuato (a pie- no centro): pusterla che immette nella lizza. Sopra il passaggio 2 ordini (°)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra a- renaria squadrata in corsi regolari. Soppalco in legno. Tetto in legno, manto in coppi.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Pesante "restauro" attorno al 1927-1928.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Manca di caditoia. Feritoie e buche balestriere sopra la porta. Aperto il lato nord. Soppalco in legno per la seconda postazione di guardia. Ben visibile l'attacco della cortina sud alla torre.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Estirpare edere e ram- picanti. Ripristino del soppalco in legno. Urgente la sistemazione del tetto.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Ingresso pubblico alla Rocca.</u>									
BIBLIOGRAFIA <u>N.P. 1861 p. 54 - Guida 1878 p. 40 - Pernoni 1903 p. 138 - R.d.B. novembre 1927 - ATEMP p. 68 - (2)</u>										All'edificio è accostato il corpo servi- zi e custodia del complesso della Rocca.										OSSERVAZIONI <u>Nel sec. XIX (inizi) venne apposto un grande balcone su menso- le sul lato est e l'edificio assorbito al "Palazzo della Marchesa". (&)</u>									
DOCUMENTI ANNESSI <u>W. scheda n. 0204202/03/05/ n. 0204207/08.</u>										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO										REVISIONATA DA <u>IL</u>									

