



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Tratto orientale della espansione sud della cinta esterna del</u>										EPOCA <u>sec. XV.</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										<u>la Rocca.</u>										<u>VIA Rocca</u>									
CATASTO <u>---</u>																				<u>0204206</u>									
PROPRIETÀ <u>comunale</u>										USO ATTUALE <u>---</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☒ B Medio ☐ C Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☒ X B C										PARTI COMPLEMENTARI ☐ A B C									
										COFERTURA ☐ A B C										INTERNO ☐ A B C									
										UMIDITÀ ☐ A Insidiosa ☒ B Tracce ☐ C Rilevante										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>										PR.G. 1969: N.A. art. 11										1									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV.</u>										Cortina ad andamento spezzato che si di										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame</u>									
<u>Ingrandimento dell'antica lizza verso sud.</u>										<u>parte dalla pusterla fortificata della cinta esterna della rocca costituisce parte dell'ampliamento quattrocentesco della lizza verso sud.</u>										<u>(arenaria) dalla tessitura irregolare. In parte le pietre unite a secco. Piana del parapetto in arenaria.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Più volte ed in epoche diverse fortemente rimaneggiato.</u>																													
										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Alcuni archi di scarico alla base del muro.</u>																			
										<u>A metà circa del parapetto è inserita una grande lapide in arenaria: "Basolato di strada romana rinvenuto sotto via Gombito".</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione e restauro del paramento. Togliere erbe e rampicanti. Ripulire la base del muro.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>---</u>									
										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Recinge il giardino pubblico "Belvedere", ai piedi del muro giardini privati.</u>										OSSERVAZIONI <u>Impossibile una lettura più precisa causa la fitta vegetazione. A questo ampliamento della lizza verso sud corrisponde (nello stesso °)</u>									
BIBLIOGRAFIA <u>ATEMP p. 147-149-152-174.</u>																				REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>									
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. schede n.0204202-04.</u>																				REVISIONATA DA <u>IL</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																			
										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																			

