



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																													
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																				MONUMENTI																																																																																									
DENOMINAZIONE Torre rotonda della Rocca - Torrione																				EPOCA sec.XV-XIX-XX prima																				NUMERO SCHEDA																																																																																									
LOCALITÀ Città Alta																				VIA Rocca																				1940 N. CIV. 12																																																																																									
CATASTO Com.cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 301.																																								0 2 0 4 2 0 9																																																																																									
PROPRIETÀ comunale																				USO ATTUALE nessuno-belvedere																																																																																																													
STATO DI CONSERVAZIONE A) Buono B) Medio C) Cattivo																				STRUTTURA PORTANTE X B C																				PARTI COMPLEMENTARI X B C																				COPERTURA X B C																				INTERNO X B C																				UMIDITÀ A) Insistente B) Tracce C) Rilevante X B C																				GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE ELSCM D.M. 4/1/1957																				P.R.G. 1969: N.A. art. 11																																																																																																													
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																																																																																	
DATI CRONOLOGICI																				DATI TIPOLOGICI																				DATI TECNICI																																																																																									
EPOCA DI COSTRUZIONE Dopo il 1450.																				Edificio militare, torrione circolare, posto in rafforzamento della Rocca nello spigolo di sud-est presso l'ingresso. Altissima scarpa con redondone e sovrastante cortina. Copertura piana praticabile (terrazza belvedere).																				STRUTTURE E MATERIALI Interamente eseguita in pietra arenaria squadrata a vista. Scale interna in arenaria.																																																																																									
TRASFORMAZIONI Sec. XIX creazione e modifica di aperture. Demolizione del tetto negli anni 1927-28 (restauro).																				CARATTERISTICHE PARTICOLARI 4 lapidi quattrocentesche murate nel paramento alto verso sud, una di queste rappresenta il leone di S.Marco (danneggiata durante la dominazione francese), le altre raffigurano stemmi. Ampie aperture ad arco ribassato (buche cannoniere). Pennone alzabandiera al centro della copertura.																				PROPOSTE DI RESTAURO Ripristino delle antiche aperture. Togliere vegetazione dai muri. Applicazione di idrorepellenti alle parti decorative.																																																																																									
PROPRIETARIO ATTUALE																				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Rispettare gli spazi antichi interni.																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale e dare un uso agli spazi vuoti.																																																																																									
BIBLIOGRAFIA N.P.1861 p.54 - Guida 1878 p.40 - Fornoni 1905 p.138 - R.d.B. novembre 1927 R.Larco.																				OSSERVAZIONI Al piano terra esisteva la polveriera. L'edificio attuale sostituisce l'antica torre rettangolare del 1331.																				REDACTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 15 OTT. 1974																																																																																									
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 0204210.																				Si deve proteggere il contesto interno X NO																				REVISIONATA DA IL																																																																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				Si deve proteggere il contesto esterno X SI																																																																																																													
1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																													

