



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec..XVIII.</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u> <u>Via Rocca</u>																		N. CIV. <u>19</u>																		0 2 0 4 3 0 2																	
CATAPTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 mp. 288</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>demaniale</u> <u>USO ATTUALE</u> <u>residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ X ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☐ C			COPERTURA			A ☐ X ☐ C			INTERNO			A ☒ X ☐ C			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce ☒ X ☐ C C ☐ Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>																														3																				
PROTEZIONE PROPOSTA			<u>PPRC</u>																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII su preesistenti edifici non apparenti.</u>																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio. Pianta rettangolare. Altezza 3 piani + sottotetto e seminterrato. Tetto a due falde. Fronte su via Rocca: P.T. piccolo portale. P.T. 5 piccole aperture rettangolari con inferriate. Bassa zoccolatura. 1°-2°-3°P. (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra e mattoni intonacati. Volte a botte. Solai in legno. Contorni in arena-ria. Tetto in legno, manto in coppi.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XIX.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. portale con smusso ed arco a tutto sesto con stemma illeggibile in chiave e rosta in ferro battuto. Contorni con smusso con solo avanzato. Al. P.T. affioramento di intonaco a riquadri a corsi regolari.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE <u>DEMANIO DELLO STATO - Ministero di Giustizia</u>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A filo di via Rocca. A sud, giardino a terrazza con piante a basso e medio fusto.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza. Osservazioni <u>Sul fronte nord-est visibili i muri d'attacco dell'edificio adiacente, ora demolito.</u></u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☒ SI																		REVISIONATA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☒ SI																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

