



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Prosecuzione del tratto orientale dell'espansione sud della cin																		POCA sec. XV.																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA Città Alta																		/ta esterna della Rocca. VIA Rocca																		N. CIV. ---					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5.																																				0 2 0 4 3 0 5 1					
PROPRIETA comunale																		USO ATTUALE nessuno																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COFERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																		1					
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV ampliamento del																		Porzione dell'ampliamento quattrocen-																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame					
l'antica lizza verso sud.																		tesco della lizza verso sud, sottostan-																		(arenari), dalla tessitura irregola-					
																		te la Rocca. Prosecuzione della cortina																		re, in parte le pietre unite a secco.					
TRASFORMAZIONI Verso sinistra, rimaneg-																		che si diparte dalla pusterla fortifi-																		Apertura con contorni in pietre squa-					
giata in più punti in diverse epo-																		cata della cinta esterna della Rocca.																		drate di arenaria. Parapetto in mat-					
che.																																				toni.					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Curiosa apertura ar-																							
																		cuata, tamponata, architravata. 2 gra-																							
																		dini d'accesso, uno sagomato. Circa a																							
																		metà, la cortina sporge leggermente cre-																							
																		ando uno sperone su cui appoggia, soste-																		PROPOSTE DI RESTAURO Eliminare alla base					
																		nuta da grosse e tozze mensole, la pia-																		del muro i pollai e le tettoie.					
																		na di un balcone con parapetto in ferro																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		battuto. All'estrema sinistra, serie																							
																		di piccole mensole. Tracce di arcata.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO E' da sostruzione																							
																		a giardini privati. Al piede altri giar-																		OSSERVAZIONI: E' in buone condizioni					
BIBLIOGRAFIA S. Angelini "BG d'altri tempi"																		dini privati. Tutt'attorno coltivazio-																		di manutenzione.					
pagg.147-149-152-174.																		ni a basso e medio fusto.																							
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0204206.																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI SI																		REDATTA DA					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.					
																																				REVISIONATA DA					
																																				IL 21 OTT. 1974					

