



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIV-XV-XVII</u>																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Rocca</u>																		N. CIV. <u>15-15A-B</u>																																			
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 278-279-305-275</u>																																				0 2 0 4 3 0 6																																			
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPIERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Localmente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														2																																			
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRO																																																																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV-XV.</u>																		Edificio di civile abitazione, a testa di cortina. Corpo doppio. Pianta poligonale irregolare. Altezza 2P.+sotto tetto. Tetto a più falde. Fronte nord: P.T. 2 portali arcuati. 3 piccole aperture quadrate all'estrema destra, portale trecentesco tamponato con picco(°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra mista e in pietre squadrate, parte a corsi regolari. Fronti parzialmente intonacate. Volte, solai in legno e C.A., contorni in arenaria, scale in arenaria. Tetto in legno, manto in coppi. Pavimentazione androne in piastrelle di porfido, in cortile a est in calcestruzzo.</u>																																			
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVII.</u> <u>Restauro nel 1952.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Aperture con davanzali e cimosa sagomati. Contorni smussati, verso valle inferriate bombate. Su via Rocca bella muratura in bugne bombate, con visibili tracce di portali ad arco a sesto acuto con contorni in conci a sega. A lato stretta e lunga fessura ora tamponata. Androne con volta a botte e alte cornici con (2)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Dall'androne con volta a botte si accede al bel cortile con portico. A est cortile di forma irregolare (accesso all'atorinassa). A nord e sud bei giardini con piante a basso e medio fusto. Di fronte all'entra (+)</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REDDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																		IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

