



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XIV-XVIII-XIX.</u>																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Rocca</u>									N. CIV. <u>11</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5/ mp. 275</u>																		NUMERO SCHEDA <u>02043018</u>																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																	
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																	
☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo			☒ A ☐ B ☐ C			☐ A ☒ B ☐ C			☒ A ☐ B ☐ C			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			2																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII su preesistente edificio medioevale.</u>																		Edificio di civile abitazione in cortile. Pianta a "C". Corpo multiplo. Altezza 2-4-4+2 seminterrati. Tetti a 2 falde. Fronte nord-ovest: bassa zoccolatura. Imbocco dell'androne smussato e arcuato. Al 1°P. semplici aperture. Gronda cassettonata. A destra il fronte (°)									STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra mista. Fronti intonacati. Solai in legno. Scale in arenaria e legno. Contorni in arenaria. Tetto in legno, manto di coppi. Cortile con pavimentazione in acciottolato e passaggi in pietre di arenaria.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XIX.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Davanzali sagomati. Leggera cimasa. Interessanti comignoli. In cortile tracce di vecchio intonaco e di bella muratura medioevale. Bifore con sottostanti transenne dipinte. Aperture rettangolari con transenne in legno. Sul fronte sud altana trasformata in abitazione.</u>									PROPOSTE DI RESTAURO <u>Eliminare numerosi cavi elettrici e rifare intonaco. Necessità di totale restauro interno.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A filo di via Rocca con fronte ad andamento spezzato. Cortile con pianta a "L" diviso dal cortile adiacente da un alto muro. Bello il piccolo giardino a terrazza su via P. Dipinta.</u>									UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <u>In cortile, statua di Pacco e stemma con mitra e 3 rosette. Esuberante edera in parte da estirpare.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>									IL <u>21 OTT. 1974</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																		SI deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO									SI deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

