



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XIV-XV-XVIII</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Rocca</u>																		N. CIV. <u>9-9A</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 274</u>																																				0 2 0 4 3 0 9																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			A X O			GRADO			2											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																																																					
<b>DATI CRONOLOGICI</b>																		<b>DATI TIPOLOGICI</b>																		<b>DATI TECNICI</b>																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII su preesistente edificio del sec. XIV-XV.</u>																		Edificio di civile abitazione in cortina. Pianta a "C" con piccolo cortile centrale. Corpo doppio. Altezza 4P. più sottotetto/5P.+altana. Tetto a 2 falde. Facciata: a valle, portale medioevale digrossolana fattura. A monte semplice portale con una piccola apertura (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra e mattoni. Fronti intonacate. Volta. Solai in legno. Scale in pietra e ultima rampa in legno. Contorni in arenaria. Tetto in legno, manto di coppi. Portale medioevale con spalle una in arenaria e una in pietra calcarea.</u>																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Contorni aperture con smusso, cimasa, fregio bombato, piccole lesene fra marcapiano o davanzale con specchiature ai primi due piani. In cortile aperture rettangolari arcuate sotto e sopra; si ripetono sui vari piani. Nel vano scala volte a crociera, decorazioni ad affresco, pozzo. Soffitti e sovraperle decorati con</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>/ (°)</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		Facciata concava e a filo della tortuosa via Rocca. I due corpi di cui è composto l'edificio sono collegati da bella scala a pilastri e rampe raccordate con piani, voltine a crociera. (+)																		OSSERVAZIONI <u>Organismo settecentesco di notevole interesse.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u>																		REDDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u>																		CONTROLLATA DA <u>21 OTT. 1974</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

