



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XX (prima '40)</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										VIA <u>Porta Dipinta</u>										N. CIV. <u>2E-F-G-H</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 265</u>																				<u>0204310</u>									
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza - autorimesse</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A B C		PARTI COMPLEMENTARI		A B C		COPERTURA		A B C		INTERNO		A B C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A B C		GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE		<u>D.M. 4/1/57</u>		PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>																						5			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>1939 su area risultante da precedenti demolizioni di antica cortina di case.</u>										Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo semplice. Pianta trapezoidale. Altezza 2 piani+altana. Copertura a terrazza praticabile e a padiglione. Fronte con 5 grandi e alte aperture arcuate suddivise, appena sotto l'attacco dell'arco, dalla soletta del (°)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra mista; sul fronte sud in pietra squadrata a corsi regolari. Scale in pietra e ghiaia (a chiocciola). Solai in legno. Contorni in pietra.</u>									
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Facciata e contorni in grosse bugne. Aperture con griglie al 1°P. e tapparelle al P.T.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Conseguenti al grado.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A filo di via Porta Dipinta. A destra una rampa di scale è l'accesso all'edificio. Copertura con piccolo giardino pensile.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza-autorimesse.</u>									
BIBLIOGRAFIA <u>L. Angelini "I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alla", pag. 116, BG 1963.</u>										Si deve proteggere il contesto interno <u>SI NO</u>										REDAATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>2 1 OTT. 1974</u>									
DOCUMENTI ANNESI										Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI NO</u>										REVISIONATA DA IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																													

