




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XIII.									NUMERO SCHEDA											
LOCALITA Città Alta									VIA Porta Dipinta/via Rocca N. civ. 2D/5-5A																				
CATATO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 266																		0204312											
PROPRIETA privata			USO ATTUALE abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE X B C			PARTI COMPLEMENTARI X B C			COBERTURA X B C			INTERNO X B C			UMIDITA A Insolente B Transe C Elevante			A X C											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57			PRG 1969/: N.A. art. 11															GRADO 3											
PROTEZIONE PROPOSTA PPCA																		6 corpo B											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIII+XIV.									Edificio di civile abitazione con auto rimesse al piano strada dal lato di via mattoni intonacati. Solai in legno. porta Dipinta. In cortina. Corpo multi plo. Pianta poligonale irregolare. Altezza 5 piani+altana. Tetto a più falda. Gondola casettonata su via P.Dipinta, a travetti su via Rocca. Fronte (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra e mattoni intonacati. Solai in legno. Scale in pietra. Tutto con orditura di legno e manto di coppi.											
TRASFORMAZIONI Probabile sopralzo dell'edificio sec.XVI verso via Rocca, dal 1°P. La facciata fu totalmente trasformata tra il XVIII e il XIX sec., creando aperture di due grandezze e con disposizione non allineata.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Lato verso via Porta Dipinta: P.T. apertura a 2 luci bottiglie ad arco ribassato con roste in ferro. Al 1°P. balconata con piano a 3 mensole in arenaria, e ringhiera in ferro battuto neoclassica. Contorni portefinestre con fregio e cimasa, sorretta da due mensole. Piani superiori contorni lisci con davanzale sec.XIX. Lato via (°)																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A filo di via Rocca e di via Porta Dipinta. Su via P.Dipinta causa la forte pendenza un'apertura è rialzata da terra dai 20 ai 45 cm.									PROPOSTE DI RESTAURO Necessita di un radicale intervento di restauro interno ed esterno. Tra i cortili di mp.274-265 266 demolizione di 5 e 2 piani(PPCA)											
BIBLIOGRAFIA																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza e autorimesse al P.T.											
DOCUMENTI ANNESSI:									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NE									OSSERVAZIONI Sui fronti nord-ovest e sud-ovest numerosi cavi elettrici di notevole disturbo. Su via Rocca: teste di travi alla copertura del (s)											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografiche									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NE									REDATTA DA <i>A.</i> IL 21 OTT. 1974											
																		CONTROLLATA DA SANDRO ANCELINI ARCH.											
																		REVISIONATA DA											



- (a) sud-ovest: tutto il P.T. è in grosse pietre squadrata a corsi regolari. Fronte simmetricamente composto. Al P.T. 2 grandi aperture arcuate. 1°P. balcone con 2 portefinestre. 2°-3°-4°P. 2 aperture. Fronte nord-ovest: serie di 5 aperture arcuate di varie dimensioni con 4 spalle in comune, 2 piccole aperture tamponate. 1°-2°-3°P. 4 aperture. Sottotetto 2 piccole aperture tamponate.
- (2) Rocca: al P.T. bella la sequenza di portali mediceivali con porta ingresso, porta bottega, porta del morto, con spalle in comune a conci bombati. Al 1°P. grande stemma affrescato e tracce di decorazioni a bugne.
- (3) piano terreno di probabile antico sbalzo.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA