



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIV.																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		VIA Rocca/via Solata																		N. CIV. 6-4B/1B																	
CATASTO Com. cens; Bergamo città / fg. 5 / mp. 613																																				0 2 0 4 3 1 9																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioev. C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COSESTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4/1/57 PR G 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su impianto medioevale.																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio. Pianta rettangolare. Altezza 3P.+sottotetto. Tetto ad una falda. Fronte sud-est: al P.T. traccia di muratura in grosse pietre squadrate. Fronte simmetricamente composto. Al P.T. piccolo portale arcuato centra(°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra mista e mattoni. Fronti intonacati. Volte e solai in laterizio armato. Contorni in arenaria. Scale in gragnolia. Tetto in legno, manto di coppi. Gronda cassatonata in legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec.XVII. Restaurata nel 1962 (circa). Fronte nord-ovest in parte derivato da demolizione di un edificio nel 1936 circa.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Contorni molto semplici sui due fronti. Piccolo portale con arco a tutto sesto con imposte.																		PROPOSTE DI RESTAURO Possibile recupero di eventuali elementi medioevali in facciata. Vedere documenti inerenti i restauri del 1962.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTENUTO INTERNO ED ESTERNO A filo di via Rocca e dello slargo di via Solata. Tra i tetti, piccola terrazza.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno X SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno X SI NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

