



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA XIV - XIX									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Città Alta									VIA Rocca									N. CIV. 6A/8											
CATASTO Com. Cens. Bergamo città Pg.5/mp. 612																		0204320											
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE non occupato																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Madure C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE A B <input checked="" type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI A B <input checked="" type="checkbox"/> C			COPERTURA A B <input checked="" type="checkbox"/> C			INTERNO A B <input checked="" type="checkbox"/> C			UMIDITÀ A: Inesistente B: Tracce <input checked="" type="checkbox"/> A: <input checked="" type="checkbox"/> C: Rilevante													
PROTEZIONE ESISTENTE			P.R.G. 1969																										
PROTEZIONE PROPOSTA			P.P.R.C.																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE Seconda metà del XIV secolo, prima metà del XV sec.									Edificio di civile abitazione un tempo in cortina, oggi in testa. Corpo doppio. Pianta trapezia. Altezza 5 piani. Tetto a padiglione parziale. Rimangiatto su strutture medicevali. Elemento atipico anche conseguentemente alla demolizione effettuata a nord.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra e mattoni intonacati. Solai in legno. Contorni in arenaria. Tetto con struttura in legno, manto in coppié gronda casetonata liscia. Fronti in pietre a vista.											
TRASFORMAZIONI XVIII e XIX secolo.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Lato via Rocca: piccolo portale con arco a tutto sesto in pietra bugnata. Portale con arco a tutto sesto ricavato da portale più grande non spalle lavorate in pietra. Evidente presenza di due porte a sesto acuto bugnate simili a quelle al civ. N°4. Tracce al P.T. e al 1°P. di finestre del XIV sec. Lato via Solata: muratura a contesto interno ed esterno interno n° 6A due semicolonne con semicapitelli gotici. Sul lato destra grande pietra con sovrastante ribassatura. Parete nord di risulta da demolizione. Lato via Solata: facciata medievale con feritoie a																				
PROPRIETARIO ATTUALE Bonandini Roberti - Maffioletti - Gimmati																		PROPOSTE DI RESTAURO											
BIBLIOGRAFIA																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA Residenza.											
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI Casa disabitata.											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>									REDATTA DA <i>[Autografo]</i> IL											
									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SE <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 1974											
																		REVISIONATA DA <i>[Autografo]</i> IL											

