




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Palazzo Calepio ora Pesenti</u>										EPOCA <u>sec. XVI-XVII-XX (prima e seconda metà)</u>										NUMERO SCHEDA <u>10204402</u>									
LOCALITÀ <u>Città Alta - S. Andrea</u>										VIA <u>Osmano</u>										N. CIV. <u>1</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg.5/mp.1054</u>										VIA <u>Porta Dipinta</u>										n. <u>39 C</u>									
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☒ A ☐ B ☐ C									
										COPERTURA ☒ A ☐ B ☐ C										INTERNO ☒ A ☐ B ☐ C									
										UMIDITÀ ☐ A Insufficiente ☐ B Tracce ☒ C Rilevante										GRADO <u>2</u>									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>										PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI (seconda metà)</u>										Edificio a testata di cortina. Pianta irregolarmente rettangolare con cortile interno. 3 e 4 piani. Tetto a padiglione. L'edificio, libero su 3 lati, si trova a filo di via Osmano e di via S. Andrea. Fronte sud: a filo del vicolo S. Andrea, è diviso in tre (°)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame mista e in mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni e zoccolatura in arenaria. Fronte nord: P.T. contorni e rivestimento in cemento martellinato. Colonne in arenaria. Androne e cortile in lastre d'arenaria. Spazio esterno a nord in cemento.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVII: rimodellato il fronte sud. Sec. XVIII: restauro e ristrutturazione del fronte est (Arch. Filippo Alessandri) e del cortile (Arch. Nicolino Calepio); in particolare alcune aperture a P.T. e il loggiato al 1°P. Inizio sec. XX: formazione della parte centrale del fronte sud e del cavalcavia per il giardino. Ristrutturazione completa del (+)</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte sud: finestre con grandi contorni tardo manieristici a lesene bniche scanalate; nell'arco delle finestre mascheroni in chiave; balaustre a colonnine sorrette da mensole accostate. Fronte est: portale cinquecentesco con lesene dai capitelli compositi, arco modanato con soprastante fregio a palma. Marcapiano. - (2)</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Sistemazione dello spazio libero a nord. Revisione delle aperture sul fronte nord.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Ampio spazio in perdenza fra il fronte nord e via Porta Dipinta, dalla quale è separato median- te un muro di cinta con cancello fra pi- lastri. Aiuole verso strada. Sul lato ovest addossato corpo di fabbrica (8)</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale =</u>									
BIBLIOGRAFIA <u>Fornoni 1905; Fornoni: Archi- tetti; L. Angelini: Pareti volte e soffitti nel 700 bergamasco, 1961 (=)</u>										OSSERVAZIONI <u>Sotto il davanzale di una finestra verso via Porta Dipinta, ri- collocata al 1°P. si può notare una pietra con feritoia dove, durante (+)</u>																			
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. schede n. 0204422-23-24</u>										SI deve proteggere il contesto interno. ☐ SI ☒ NO										REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>7 GEN. 1976</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										SI deve proteggere il contesto esterno. ☐ SI ☒ NO										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>7 GEN. 1976</u>									
																				REVISIONATA DA <u></u> IL <u></u>									





COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Palazzo Calepio ora Pasenti										EPOCA Sec. XVI-XVII-XX (prima e dopo '40)										NUMERO SCHEDA BIS									
LOCALITÀ Città Alta - S. Andrea										VIA Osmano										N. CIV. 1									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg.5 / mp.1054										via Porta Dipinta										39 C									
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza										BIS									
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO											
A Buono B Mediocre C Cattivo			X R C			X B C			X B C			X R C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																				2									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI (seconda metà).										SEGUE DA SCHEDA 0204402.										STRUTTURE E MATERIALI									
TRASFORMAZIONI										Cortile: con portico a 2 luci su di un solo lato. Androne terminante con volta a crociera. Al 1°P. loggiato sviluppato su 3 lati sorretto in parte da mensoloni. Copertura piana.																			
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE PARTICOLARI SEGUE DA SCHEDA N.02.										PROPOSTE DI RESTAURO									
										Finestre con cornice molto sporgente: all'ultimo piano con motivi a ovuli e mensoline laterali. Sottogronda modanata con motivi a ovuli. Cortile con portico su massicce colonne ioniche: sopra i capitelli trabeazione che si svolge lungo i quattro lati del cortile e soprastante fregio con leoni e (°)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
BIBLIOGRAFIA										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										REDDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 7 GEN. 1976									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										REVISIONATA DA IL									

