



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XVII-XVIII-XX(										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Città Alta										VIA Porta Dipinta										e dopo '40) N. CIV. 39 B									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 1052																				0 2 0 4 4 0 3									
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Modico C Cautivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A Insistente B Tracce C Rilevante		X B C		GRADO		3	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII.										Edificio in cortina, non a filo strada. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 3 e 4P. Fronte nord: 3 piani simmetricamente composti con aperture rettangolari. P.T.: due ingressi (uno murato) e finestre inferriati laterali. 1°P.: serie continua di finestre; 2°P. portefine (°) e finestre con agninci. Bassa zoccolatura. Al 1°P. marcadavanzale. Agli estremi del fronte per tutta l'altezza, finta bugnatura. Fronte sud: aperture senza imposte, alcune murate. Gronda molto sporgente sorretta da puntoni in ferro.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte nord contorni e fasce in arenaria. Fronte sud: contorni in malta, d'avanzali in arenaria. Ballatoi in legno. Giardino in ghiaia. Muro su vicolo S. Andrea in pietrame intonacato coperto di coppi.									
TRASFORMAZIONI Ampie trasformazioni nel XVIII sec. Addossati corpi di fabbrica al fronte sud nel XIX e XX sec. Fronte nord composto nel XX sec. dopo l'abbattimento di edifici ad esso addossati. Restauro totale dell'edificio nel 1972.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: P.T. fide Marcapiano. Al 1°P. marcadavanzale. Agli estremi del fronte per tutta l'altezza, finta bugnatura. Fronte sud: aperture senza imposte, alcune murate. Gronda molto sporgente sorretta da puntoni in ferro.										PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il fronte nord e a filo di via Porta Dipinta giardino piano con alberature d'alto fusto. Basso muro di cinta con soprastante cancellata. Antistante fronte sud piccolo cortile rettangolare delimitato da mura.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.									
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: Antiche fontane e portali di BG, 1964.										OSSERVAZIONI Fronte sud: verso est addossati corpi di fabbrica.																			
DOCUMENTI ANNESSI V. schede n. 0204404-05-24.										REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.										IL 7 GEN. 1976									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.										REVISIONATA DA IL									

