



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XIX-XX										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Città Alta - S. Andrea										VIA Porta Dipinta										N. CIV. 39 B									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 1052																				0204404									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI									
☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo										☒ A B C										☒ A B C									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																				GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																				3									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Corpo A sec. XX. Corpo B sec. XIX.										Edificio formato da due distinti corpi di fabbrica, addossati ad altri edifici. Entrambi 2 piani e pianta rettangolare. Corpo A: tetto a mezzo padiglione. Fronte sud: portefinestre rettangolari binate. Corpo B: tetto a falde. Fronte sud: finestre rettangolari.										STRUTTURE E MATERIALI Corpo A: struttura portante in C.A. Pareti in laterizio. Tetto in legno, manto in coppi. Contorni finestre in lastre di ceppo. Fronti intonacati. Corpo B: muratura in mattoni. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Muro a filo strada in pietrame.									
TRASFORMAZIONI Muro a filo vicolo S. Andrea: rifatto il parapetto in mattoni.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Corpo B: nel sottogronda evidente attacco di un altro edificio. Corpo A: finestre con avvolgibili.										PROPOSTE DI RESTAURO Uniformare le aperture del corpo A a quelle del corpo B.									
PROPRIETARIO ATTUALE Battaglion																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.									
BIBLIOGRAFIA										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il fronte sud di entrambi gli edifici, piccolo giardinetto con alto muro di sostegno a filo del vicolo S. Andrea, in corsi abbastanza regolari.										OSSERVAZIONI I due edifici fanno attualmente parte dell'edificio ad essi addossato a nord.									
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0204403-05.										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 4 GEN. 1976									
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										REVISIONATA DA IL									

