



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVII-XIX-XX (prima</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		<u>vicolo S. Andrea</u>																		1940) N. CIV. <u>3</u>					
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 1046</u>																																				0 2 0 4 4 0 9					
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																							
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																				3					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVII.</u>																		Edificio addossato ad altri edifici. Pianta rettangolare. 3 piani. Tetto a falde. Fronte nord a filo strada: P.T. due portali ad arco a piano centro e finestre quadrate. 1° e 2° P. serie di finestre rettangolari. Zoccolatura. Fronte est: P.T. ingresso con (o)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Solai e tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Zoccolatura in cemento rustico. Balcone con piana e mensole in arenaria. Scale in arenaria.</u>					
TRASFORMAZIONI <u>Nasce dall'aggregazione di due edifici. Ricomposizione delle aperture sul fronte sud nel XIX sec. Decorazioni liberty inizio sec. XX nel sottogronda.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Un portale con contorni a bugne, l'altro con stemma in chiave con leone rampante. Fronte sud: fascia di sottogronda decorata con motivi liberty. Gronda con travetti a vista. Il fronte nord non è rettilineo.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restauro della fascia decorata nel sottogronda.</u>					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Piccolo giardino addossato al fronte est, a livello strada con alto muro di sostegno a sud in pietrame a vista.</u>																		OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>7 GEN. 1976</u>					
																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>																		REVISIONATA DA					

