




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale LOCALITÀ Città Alta - S. Andrea CATASTO Com. cens. Bergamo città / fig. 5 / Mp. 1046 PROPRIETÀ privata									EPOCA sec. XIX. viale delle Mura N. civ. 10												NUMERO SCHIEDA 0204410					
STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE A B C			PARTI COMPLEMENTARI A B C			COBERTURA A B C			INTERNO A B C			UMIDITA A B C			Inossidabilità A B C Tracce Rilevanze			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																					3					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX. Preesistenze nella parte ovest dell'edificio.									Edificio addossato ad altri edifici. Pianta irregolarmente rettangolare. Copertura piana. 2 piani. Fronte sud su strada: serie continua di finestre rettangolari. A P.T. un ingresso rettangolare. A P.T. un ingresso laterale. Fronte est: corpo di fabbrica addossato al P.T. Al 1°P. (o) sud; copertura a terrazza con balaustra identica a quella del restante edificio. Sul fronte sud un'arcata a pieno centro inquadra due finestre. Al fronte est addossato corpo di fabbrica a un piano con copertura piana. Pianta irregolare.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Solai in legno. Terrazza in cemento. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Zoccolatura a rustico. Colonnine della balaustra in cemento. Corpo addossato ad est: mattoni intonacati a rustico. Copertura in cemento con ringhiera in ferro.					
TRASFORMAZIONI Sulla parte occidentale della terrazza costruito corpo di fabbrica a 2 piani, a filo del fronte sud; copertura a terrazza con balaustra identica a quella del restante edificio. Sul fronte sud un'arcata a pieno centro inquadra due finestre. Al fronte est addossato corpo di fabbrica a un piano con copertura piana. Pianta irregolare.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: zoccolatura. Marca d'avanzale al 1°P. Fascia di sottogronda con decorazioni monocrome. Balaustra della terrazza a muretti intervallati da colonnine. Fronte est: balaustra a muretti intervallati da ringhiera.												PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione del corpo addossato a est. Revisione degli intonaci. Ricomposizione del fronte est.					
PROPRIETARIO ATTUALE																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																					L'attuale.					
BIBLIOGRAFIA																					OSSERVAZIONI Il muro di sfondo del giardino si trova sul percorso dell'espansione orientale della cinta medievale.					
DOCUMENTI ANNESSI V. scheda n.0204408.									Si deve proteggere il contesto interno: <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Si deve proteggere il contesto esterno: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												REDATTA DA <input type="checkbox"/> CONTROLLATA DA <input checked="" type="checkbox"/> SANDRO ANGELINI ARCH. <input type="checkbox"/> REVISIONATA DA <input type="checkbox"/>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																					IL 7 GEN. 1976					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9												1 2 3 4 5 6 7 8 9					



INVENTARIO DI DUNTECAZIONE DEL VILLAGGIO DI VERRATE