



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																											
DENOMINAZIONE Casa ex Colleoni										EPOCA sec. XVI-XIX										NUMERO SCHEDA																																																											
LOCALITÀ Città Alta - S. Andrea										vico S. Andrea										N. CIV. 1																																																											
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 1045/viale delle Mura										1										0204411																																																											
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza																																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI										COBERTURA										INTERNO										UMIDITÀ										GRADO																			
A Buono B Medio C Cattivo										X B C										A B C										X B C										X B C										A Inesistente B Tracce C Rilevante										A B X										3									
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRG																																																																					
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																											
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec. XVI.										Edificio addossato ad altri edifici.										STRUTTURE E MATERIALI																																																	
																				Pianta irregolarmente rettangolare. 3 piani. Tetto a falde. Fronte est a filo vicolo S. Andrea 3 piani: ampio portale ad arco a pieno centro. 1°P. una finestra rettangolare. 2°P. balconcino; a P.T. e 1°P. piccole aperture (°)										Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Finiture intonacate. Contorni in arenaria. Zoccolatura in intonaco rustico. Muro di sostegno dell'orto in pietrame a vista posto in corsi abbastanza regolari.																																																	
TRASFORMAZIONI										La parte centrale del fronte sud rifatta nel XIX sec. Sul fronte ovest un'apertura molto recente.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI										Fronte est: portale con contorni a bugne. 1°P. finestre con alta cornice e serramenti interni 700eschi. 2°P. balconcino con piana sagomata. Fronte sud: intonaco graffito a motivi geometrici. Fasce con decorazioni tra marcapiani e marcadavanzali. 3°P. loggia: arcate con semplici contorni e mascheroni in chiave. Colonne con (2)																																																	
PROPRIETARIO ATTUALE																				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										Addossato al fronte ovest e sorretto da alto muro, stretto spazio libero con deposito attrezzi. Ai piedi del fronte ovest affioramento di roccia. Fra il fronte sud e il viale delle mura stretta striscia di verde.										PROPOSTE DI RESTAURO																																							
																														Ricomporre le aperture sul fronte ovest. Restauro delle decorazioni del fronte sud.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																							
																																								L'attuale.										OSSERVAZIONI																													
BIBLIOGRAFIA																																																																															
DOCUMENTI ANNESSI																																																																															
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																																																																															
1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																	

