



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XIV-XVI-XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta - S.Andrea																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 39																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 1062/ vicolo S.Andrea																		1A																		0 2 0 4 4 1 2																	
PROPRIETA' ente religioso																		USO ATTUALE residenza parrocchiale																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A X C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														3																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIV.																		Edificio addossato ad altri edifici.																		STRUTTURE E MATERIALI Muretura in pietrame																	
																		Pianta rettangolare. Tetto a mezzo pa-																		e mista. Tetto e solai in legno.																	
																		diglione. 3 e 4P. Fronte nord arretrato																		Manto in coppi. Fronte nord intonaca-																	
																		rispetto alla strada: 3P. con apertura																		ta. Contorni in arenaria. Balcone																	
TRASFORMAZIONI L'edificio risulta dall'ag-																		rettangolari. A P.T. piccolo ingresso																		con piana in beola su mensole in are-																	
gregazione di due o più edifici pre-																		laterale. Fronte est a filo vicolo S.Ar-																		maria. Fronte nord marcapiano e zoc-																	
esistenti, più volte nel corso dei se-																		cola: 3 e 4P.; a P.T. ampio portale (+)																		colatura in arenaria. Fronte ovest																	
coli rimaneggiati. Nella prima metà																		Fronte nord: zoccola																		intonacato al rustico. Spazio ester-																	
del XIX sec. demolita la parte nord																		tura, finta bugnatura a tutto il P.T. e																		no a nord in cemento.																	
che giungeva a filo di via Porta Di-																		alto marcapiano. Fronte est: portale																																			
pinta, ricomposte il fronte nord, a-																		con massicce spalle in pietra sbazzata e																																			
perle le attuali finestre sul vicolo.																		arco in mattoni. Una finestra con con-																		PROPOSTE DI RESTAURO Rivedere aperture sud																	
Addossati al fronte est corpo di fab-																		terni in mattoni strombata. Tracce di																		dei corpi aggiunti. Sistemazione de-																	
brica a 2P. con aperture rettangolari																		antiche aperture. Spigolo a sud-est a																		gli esterni.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		bugne fin o al 1°P., in pietre squadra-																																			
																		te più in alto. Gronda con travetti (2)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				Attuale.																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il fron-																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		te nord spazio libero piano di forma in-																																			
																		regolare delimitato da muricciolo con																																			
																		ringhiera. Una breve rampa gradonata a																																			
																		ovest. Addossato al fronte ovest e ai																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		corpi aggiunti, piccolo spazio libe (o)																																			
																																				REDATTA DA																	
																																				CONTROLLATA DA																	
																																				REVISIONATA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				IL 2 GEN. 1976																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

