



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA Sec. XVI-XVIII-XX(dopo '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Città Alta - S. Andrea										VIA Porta Dipinta										N. CIV. 31-31A									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 1035																				0 2 0 4 4 1 8									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A Inesistente B Tracce C Rilevante		X B C		GRADO		3	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII su preesistenze.										Edificio a testata di breve cortina. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. 4 piani. Fronte nord a filo strada, simmetricamente composto: P.T. zoccolatura a tutta altezza e piccole finestre inferriate. Piani superiori: serie di finestre rettangolari. Fronte ovest: (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai misti. Manto in coppi. Fronti intonacati. P.T. zoccolatura in lastre di beola. Contorni e balconcini in arenaria. Portale d'ingresso in marmo. Fronte nord colonne in arenaria. Balconi in C.A. al 2°P. balaustra in pietra. Scale in marmo. Passaggio esterno acciottolato.									
TRASFORMAZIONI: Intorno al 1947 profonde trasformazioni interne e restauro totale dei fronti. Su tutti i fronti e internamente, inserimento di elementi decorativi e strutturali di ottima fattura raccolti in diversi luoghi.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Identici contorni sui fronti nord e ovest. Fronte ovest: portale centrale dai fini contorni marmorei lavorati con cornice arcuata. Balconi con ringhiere del XVIII sec. Fronte nord loggiato su semplici colonne. 2°P. balcone con balaustra a colonnine; 3°P. con ringhiera. Al P.T. dislocati parecchi elementi archi- (2)										PROPOSTE DI RESTAURO Sistemazione dello spazio esterno. Sostituire la beola della zoccolatura con materiale tradizionale.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il fronte ovest largo passaggio in leggera pendenza.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.									
BIBLIOGRAFIA V. Zanella "Bergamo città", 1971.																				OSSERVAZIONI Su tutti i fronti e internamente, inserimento di elementi decorativi e strutturali di ottima fattura raccolti in diversi luoghi.									
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n; 0204419.																				REDATTA DA IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica a fotografie										Si deve proteggere il contesto interno SI										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 7 GEN. 1976									
										Si deve proteggere il contesto esterno SI										REVISIONATA DA IL									

