



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		SITI								
DENOMINAZIONE Isolato di S. Andrea																											NUMERO SCHEDE								
LOCALITÀ Città Alta - S. Andrea																											0 2 0 4 4 2 7								
CONFINI a nord via Porta Dipinta, ad est via Osmano, a sud il viale delle Mura, ad ovest i mapp. 1034-143-1032.																																			
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. n° 1054-1052-1046-1045-R-1041-1036-2193-1035-1048 1040-1042-1051.									<input checked="" type="checkbox"/> Urbano						GRADO			<input checked="" type="checkbox"/> 2						<input type="checkbox"/> Rurale						<input type="checkbox"/> Naturale					
DESCRIZIONE Aggregato di edifici che si dispongono ordinatamente lungo il tratto mediano sud della via Porta Dipinta. Le lacerazioni operate nel sec. XIX hanno non poco alterato l'antico ordine, il sito appare discontinuo nel disporsi delle fronti delle case e nell'alternanza degli spazi liberi; l'indefinizione poi della facciata della chiesa costituisce ulteriore motivo di slegatura. Le fabbriche oggi si aggregano in tre nuclei distinti: l'isolato costituito da palazzo Calepio e da casa Battaggion con gli annessi cortili e giardini; l'aggregato che si articola a lato della chiesa ed infine i due palazzi "Bellosguardo" e Benaglio Valenti posti a filo di via Porta Dipinta. I percorsi sono costituiti dalla via Porta Dipinta che limita a nord l'isolato mentre il viale delle mura lo definisce a sud, via Osmano disponendosi perpendicolarmente ai due predetti percorsi chiude ad est il sito. Un vicolo (vicolo S.Andrea) che si diparte ad occidente di via Osmano sfocia a lato della chiesa dopo aver svolto in direzione nord. Le aree indeidificate sono costituite preminentemente dai giardini di pertinenza dei vari edifici; di particolare rilevanza lo spiazzo verde che prospetta palazzo Moroni e gli orti sotto(°)																																			
STATO ATTUALE Buone le condizioni generali degli edifici, dei percorsi e degli spazi inedificati. Belle alberature (da proteggere) nei giardini. I percorsi sono varieamente pavimentati: asfaltato il viale delle Mura, in "mattoni" di porfido disposti a spinapesce via Porta Dipinta, acciottolato negli altri tratti stradali.																																			
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																			
UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale. Verde pubblico l'area posta fra la chiesa e palazzo Benaglio Valenti.																											OSSERVAZIONI Ricostituire le alberature (ippocastani) lungo il viale delle Mura.								
BIBLIOGRAFIA E.Fornoni "Le vicinie cittadine" 1905.																																			
DOCUMENTI ANNESSI v.schede n.0204421-22+23-24-25-26.																											REDATTA DA  CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 7 GEN. 1976								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici.																											REVISIONATA DA  IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

